

L'INFERENTE GARANTITO E' TUTTATO SUI DIRITTI AUTORE DALLI LEGGI NR. 633 DEL 22.04.1992 E 480 DEL 14.12.1990. CON IMPIEDIMENTO TOTALE O PARZIALE DI ESSO, EFFETTUA SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ESULTA INVIOLATO. PRODOTTO

IPROGEO Studio Geologico di Crippa Dott. Fausto
Via San Gotardo, 71 - 20052 MONZA (MI)
Tel. 039.2620254



COMUNE DI VIDIGULFO

DENOMINAZIONE DELL'OPERA:

STUDIO DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI VIDIGULFO - PROVINCIA DI PAVIA
SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA D.G.R. 25.01.02 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

COMMITTENTE:
Comune di Vidigulfo - Piazza I Maggio, 4 - 27018 Vidigulfo (PV)

DATA:
GIUGNO 2010

OGGETTO:

TAVOLA

02

SCALA:
1:10.000

CARTA DI SINTESI
DEL RETICOLO IDROGRAFICO

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2018

FIRMA DEI COMMITTENTI:

FIRMA DEI PROGETTISTI:

LEGENDA

..... CONFINE COMUNALE

ELENCO CORSI D'ACQUA COMUNE DI VIDIGULFO

Reticolo principale n. progressivo	Iscrizione elenco AA.PP. n. progressivo	Reticolo secondario o di bonifica n. progressivo	Tavola di riferimento scala 1:5.000	Denominazione	Graficismo
PV 055	n. 158	1B	1B	ROGGIA OLONA	
PV 060	n. 170	1B	1B	FIUME LAMBRO MERIDIONALE	
PV 061	n. 171	1A 1B	1A 1B	ROGGIA TICINELLO	
		1A	1A	ROGGIA MOLINO	
		018176-01	1A	ROGGIA PREVOSTA	
		018176-02	1A 1B	CAVO LITTA-BISSONE	
		018176-03	1A 1B	ROGGIA CATTANEA	
		018176-04	1A 1B	ROGGIA COLOMBANA	
		018176-05	1A 1B	ROGGIA BICCHIGNANA	
		018176-06	1A 1B	ROGGIA SPEZIANA	
		018176-07	1A 1B	CAVO LORINI	
		018176-08	1B	CAVO FAGNANO	
		018176-09	1B	CAVO DI CERANOVA	
		018176-10	1B	CAVETTO TENCA	
		018176-11	1B	ROGGIA ARGELLINA	
		018176-12	1A 1B	ROGGIA COTICA	
		018176-13	1A 1B	CAVO USELLONE*	
		018176-14*			NON MAPPATO
		018176-15	1A 1B	CAVO CELLARIO	
		018176-16	1B	ROGGIA VALLOMBROSA	
		018176-17	1B	ROGGIA OLONETTA	
		018176-18	1B	CAVETTO FIUSA	
		018176-19	1B	ROGGIA DI VAIRANO	
		018176-20	1B	CAVO BORROMEO	
		018176-21	1A 1B	ROGGIA PREVOSTINA	
		018176-22	1A	CAVO DEL BOSCO	

* Corso d'acqua indicato nel presente elenco per completezza, ma omissso nelle tavole di definizione del reticolo minore a causa di assenza di continuit  idraulica

