

VERBALE DI SOPRALLUOGO N. AR1900187

IMPIANTO DEPURAZIONE PUBBLICA:

ID IMPIANTO: DP01817603

Vidigulfo

, - 27018

VIDIGULFO

Aut. N° N. 13/2018-AQ del 08/06/2018

Ricettore scarico Roggia Prevosta

Rilasciato da:

Limiti di riferimento:

SOGGETTO RESPONSABILE:

(allegare eventuale delega)

Sig. Pezza Matteo

Nato a Pavia

Il 09/04/1976

Residente a Pavia

Via San Giovanni in Borgo

In qualità di Presidente Pavia Acque

Recapito comunicazioni

PRESENTE ALL'ISPEZIONE:

Sig. Maria Teresa Barbieri

Nata a Voghera

Il 24/01/1970

Residente a Pavia

Via Francana 7h

Qualifica Tecnico ASM Pavia

In data **23/01/2019** dalle ore **11:00** alle ore **11:20** il/i sottoscritto/i **STROSSELLI SILVIA, Valeria Ghisoni** in servizio presso **ARPA DIPARTIMENTO DI PAVIA U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE E CONTROLLI**

ha/hanno effettuato presso l'insediamento indicato, una verifica tecnico amministrativa sullo scarico di acque provenienti dall'insediamento sopra indicato, effettuando una o più delle seguenti tipologie di verifiche

- | | |
|---|--|
| ☒ A - sopralluogo ispettivo di carattere generale | ☐ F - verifiche di funzionalità |
| ☐ B - verifiche delle modalità gestionali | ☐ G - valutazione esiti misure respirometriche ed osservazioni al microscopio sui fanghi attivi |
| ☐ C - accertamento dell'osservanza delle prescrizioni autorizzative | ☐ H - attribuzione e verifica dell'idoneità del sistema di rilevamento |
| ☐ D - attività di misura degli scarichi di acque reflue | ☐ I - verifica dello stato del ricettore |
| ☐ E - verifiche tecniche dei parametri di processo rilevando quanto segue: | |

Fascicolo n. 2019.7.54.16 Al fine di effettuare un campionamento nelle 24 ore delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione, in data odierna è stato messo in funzione dal Gestore e sigillato dai tecnici ARPA, un autocampionatore S.A.P. fisso, refrigerato e ponderato alla portata (250 ml/20 mc). Il sigillo è firmato dagli operatori del dipartimento ARPA e controfirmato dal personale dell'impianto presente alle operazioni di sigillatura. Al momento del sopralluogo non si rilevano visivamente anomalie.

Sono stati effettuati i seguenti prelievi:

Matrice: ACQUE REFLUE - N. Aliquote: 0 - N. Verbale: 037005 - Pin: 0155

Sono state effettuate le seguenti misure in campo:

<u>CAS</u>	<u>DESCRIZIONE PARAMETRO</u>	<u>UM</u>	<u>VALORE</u>	<u>NOTE</u>	(*)
(*) se misura effettuata da soggetto diverso da Arpa					

OSSERVAZIONI

Una copia del presente verbale, redatto e firmato in forma digitale, viene rilasciata mediante inoltro tramite posta elettronica ordinaria.
Il firmatario si fa carico di inoltrare copia al Soggetto Responsabile. Fatto, confermato letto e sottoscritto nella data e luogo di cui sopra.

Firma dei/ verbalizzanti/e **Firma della parte**.....